



VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT

NR. 470

Sõiduki olulised andmed

Sõiduki mark	Buick 8 Special
Mudel ja modifikatsioon	40
Tehase tähis (VIN kood)	43712XXX
Esmane registreerimine või valmistamisaasta	1939

Vanasõiduki klass	M1
Värvus	must
Valmistajamaa	USA
Valmistajatehas	General Motors Corporation

Pikkus mm	5080
Laius mm	1829
Kõrgus mm	1700

Täismass kg	2044
Tühimass kg	1594
Kandevõime kg	450

Uste arv	4
Istekohti koos juhiga	5
Istekohti juhi kõrval	1
Elektrisüsteemi pingeline V	6
Kütusepaagi maht liitrites	60
Piduriajami tüüp 1. teljel	Hüdr. trummel
Piduriajami tüüp 2. teljel	Hüdr. trummel
Piduriajami tüüp 3. teljel	x
Haagise lubatud suurim mass piduriteta kg	x

Telgi kokku	2
Veotelgi	1
Rehvi mõõdud 1. teljel	6,50x16
Rehvi mõõdud 2. teljel	6,50x16
Rehvi mõõdud 3. teljel	x
Lubatud koormus 1. teljel	1200
Lubatud koormus 2. teljel	844
Lubatud koormus 3. teljel	x
Haagise lubatud suurim mass piduritega kg	x

Mootori tüüp	bensiin
Silindrite asetus	R8

Mootori võimsus kW	80
Mootori töömaht cm ³	4014

Tunnustamise teostaja	Allkiri	Tunnustamise kuupäev	EVKL registripidaja
Margus Siilbek		23.08.2017	Tõnu Piibur
Raivo Raju		23.08.2017	

Käesolev akt on välja antud Liiklusseaduse § 83 ning majandus ja kommunikatsiooniministri 03.03.2011 määruse nr.19 "Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord" 13.06.2011 määruse nr. 42 "Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise ning nõuded varustusele" ja 18.07.2011 määruse nr. 77 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuete vastavuse kontrollimise tingimused ja kord" alusel.

Hinnangu tulemused originaalsusele, tehnilisele seisukorrale ja restaureeritusele.				
Nr.	Detaili või sõlme nimetus	max	fakt	Märkused
5.1.	Kere interjäär KOKKU	100	85	
5.1.1	Istmed	25	25	Uus originaalilähedane katematerjal
5.1.2	Käetoed	5	5	Uus originaalilähedane katematerjal
5.1.3	Sisepolster	20	15	Parem ukspolster lisaaukudega, tulemüüri polster defektiga
5.1.4	Armatuur	20	17	Puudub tulede lüliti ja ventilatsioonikangi nupp, sigaretisüütaja vale, lisatud õlirõhunäidik
5.1.5	Juhtimiseadmed	10	8	Pedaalikummid puudu
5.1.6	Põrandakate	5	5	Materjal kaasaegne
5.1.7	Muud sisefurnituuri elemendid	15	10	Salongi valgusti puudu, salongi valgusti lüliti defektne, taga vasakul akna lingi nupp vale
85,00%				
5.2	Kere eksterjäär KOKKU	90	82	
5.2.1	Pinnakate	20	20	
5.2.2	Põhimik	15	15	Taastatud
5.2.3	Poritiivad	7	7	Taastatud
5.2.4	Kapott	7	7	
5.2.5	Uksed	7	7	
5.2.6	Iluvõre	5	3	Ribid katki, kroomidefektid(täpid kroomil)
5.2.7	Laternad	9	7	Parem tulevõru vale
5.2.8	Embleemid	5	4	Loomulik kulumine
5.2.9	Kaitseraud	5	5	Taastatud
5.2.10	Veokast	0	0	puudub
5.2.11	Haakesead	0	0	puudub
5.2.12	Klaasistus (klaasid)	7	6	Osa klaase uuendatud ja puuduvad markeeringud
5.2.13	Erivarustus	0	0	puudub
5.2.14	Muud välisfurnituuri elemendid	3	1	Parem tagumine küljeliist defektne, tagaluugi käepide vale, astmelaua kattekummid kaasaegse materjaliga kaetud, astmelaua liistud järgi tehtud, astmelauad taastatud
91,11%				
5.3	Veermik KOKKU	100	92	
5.3.1	Raam	20	20	Taastatud
5.3.2	Mittevedavad teljed	15	15	
5.3.3	Vedrustus	10	10	
5.3.4	Amortisaatorid	10	5	Esisillale lisatud teleskoop amordid, tagaamordid valed
5.3.5	Roolimehhanism	15	15	
5.3.6	Piduriseade	15	12	Käsipiduri tross ja kinnitused valed, piduritule lüliti vale
5.3.7	Rattad	10	10	
5.3.8	Muu veermikuga seonduv	5	5	
92,00%				
Tunnustamise teostaja		Allkiri	Tunnustamise kuupäev	EVKL registripidaja
Margus Siilbek			23.08.2017	Tõnu Piibur
Raivo Raju			23.08.2017	

Käesolev akt on välja antud Liiklusseaduse § 83 ning majandus ja kommunikatsiooniministri 03.03.2011 määruse nr.19 "Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord" 13.06.2011 määruse nr. 42 "Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise ning nõuded varustusele" ja 18.07.2011 määruse nr. 77 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuete vastavuse kontrollimise tingimused ja kord" alusel.

5.4	Mootor KOKKU	100	84	
5.4.1	Mootoriplokk	30	29	jahutusvedeliku kraan vale
5.4.2	Silindri ja kolvigrupp	10	10	
5.4.3	Toitesüsteem	20	16	Bensiinipumba ülemine pool ja paagi kork vale
5.4.4	Jahutussüsteem	15	13	vale temperatuuri andur ja kork, kärg taastatud, voolikuklambrid kaasaegsed
5.4.5	Väljalaskesüsteem	10	4	Sumbuti kaasaegne ja kogu torustik omavalmistatud
5.4.6	Õlitussüsteem	10	9	Õlirõhu torustikus kolmik vale
5.4.7	Muu mootoriga seonduv	5	3	Gaasihoovastik uus, õlikork vale

84,00%

5.5	Jõuülekanne KOKKU	85	83	
5.5.1	Sidur	10	10	
5.5.2	Käigukast	25	25	
5.5.3	Jaotuskast	0	0	ei ole ette nähtud
5.5.4	Jõuvõtukast	0	0	ei ole ette nähtud
5.5.5	Kardaan	5	3	Kardaani esimene tunnel puudu
5.5.6	Veovõllid	5	5	
5.5.7	PeaülekanDED	15	15	
5.5.8	Vedavad teljed	20	20	
5.5.9	Muu jõuülekanDEga seonduv	5	5	

97,65%

5.7	Elektri ja abiseadmed KOKKU	90	68	
5.7.1	Mootoriga seotud abiseadmed	30	26	Küünlajuhtmed ja piibud valed, puuduvad küünlajuhtmete kate, generaatori tolmutate ja klapikambri kaane kirjed
5.7.2	Valgustusseadmete opt. ja el. elemendid	15	9	Esitulede elemendid kaasaegsed, esisuunatulede klaasid ja vitsad valed, vasak tag. suunatule klaas defektne
5.7.3	Mõõteriistad	10	8	Õlirõhu näidik puudu
5.7.4	Raadioseadmed	0	0	Puudub
5.7.5	Juhtmestik	20	15	uus juhtmestik, kohati paigatud
5.7.6	Klaasipuhasti	10	7	Klaasipuhasti luuad valed, iludetailid täpilsed
5.7.7	Muud elektri ja abiseadmed	5	3	Paigaldatud massilüliti, pagasiruumis vale lisavalgusti, paigaldatud lisa pistikupesa, lisatud valed bimetall kaitsmed

75,56%

5.8	Muud seadmed KOKKU	0	0	
5.8.1				
5.8.2				

#DIV/0!

Vanasõiduki originaalsus %	87,43%
läbisõidunäidiku näit	88352

Tunnustamise teostaja	Allkiri	Tunnustamise kuupäev	EVKL registripidaja
Margus Siilbek		23.08.2017	Tõnu Piibur
Raivo Raju		23.08.2017	

Käesolev akt on välja antud Liiklusseaduse § 83 ning majandus ja kommunikatsiooniministri 03.03.2011 määruse nr.19 "Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord" 13.06.2011 määruse nr. 42 "Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise ning nõuded varustusele" ja 18.07.2011 määruse nr. 77 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuete vastavuse kontrollimise tingimused ja kord" alusel.



Tunnustamise teostaja	Allkiri	Tunnustamise kuupäev	EVKL registripidaja
Margus Siilbek		23.08.2017	Tõnu Piibur
Raivo Raju		23.08.2017	

Käesolev akt on välja antud Liiklusseaduse § 83 ning majandus ja kommunikatsiooniministri 03.03.2011 määruse nr.19 "Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord" 13.06.2011 määruse nr. 42 "Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise ning nõuded varustusele" ja 18.07.2011 määruse nr. 77 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuete vastavuse kontrollimise tingimused ja kord" alusel.



Tunnustamise teostaja	Allkiri	Tunnustamise kuupäev	EVKL registripidaja
Margus Siilbek		23.08.2017	Tõnu Piibur
Raivo Raju		23.08.2017	

Käesolev akt on välja antud Liiklusseaduse § 83 ning majandus ja kommunikatsiooniministri 03.03.2011 määruse nr.19 "Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord" 13.06.2011 määruse nr. 42 "Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise ning nõuded varustusele" ja 18.07.2011 määruse nr. 77 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuete vastavuse kontrollimise tingimused ja kord" alusel.



Tunnustamise teostaja	Allkiri	Tunnustamise kuupäev	EVKL registripidaja
Margus Siilbek		23.08.2017	Tõnu Piibur
Raivo Raju		23.08.2017	

Käesolev akt on välja antud Liiklusseaduse § 83 ning majandus ja kommunikatsiooniministri 03.03.2011 määruse nr.19 "Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord" 13.06.2011 määruse nr. 42 "Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise ning nõuded varustusele" ja 18.07.2011 määruse nr. 77 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuete vastavuse kontrollimise tingimused ja kord" alusel.

Märkused (olulisemad kõrvalekalded originaalsuse, restaureerituse või tehnilise seisundi nõuetest, mis ei takista sõiduki tunnustamist vanasõidukina).
Taastatud sõiduk, pika Eesti ajalooga, raami number 13525403

Otsus
Tunnustada sõiduk vanasõiduki nõuetele vastavaks

Vanasõiduki originaalsus %	87,43%
läbisõidunäidiku näit	88352

Akti väljaandmise kuupäev	30.08.2017	Akti kehtivuse tähtaeg	30.08.2029
----------------------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------

Tunnustamisele esitaja nimi	Allkiri	Isikukood	Elukoht	Indeks

Käesolevaga luban sõiduki tehniliste andmete ja fotode avaldamise Vanatehnika Virtuaalmuuseumis või muul Eesti Vanatehnika Klubide Liidu määratud viisil.

.....
Allkiri

Tunnustamise teostaja	Allkiri	Tunnustamise kuupäev	EVKL registripidaja
Margus Siilbek		23.08.2017	Tõnu Piibur
Raivo Raju		23.08.2017	

Käesolev akt on välja antud Liiklusseaduse § 83 ning majandus ja kommunikatsiooniministri 03.03.2011 määruse nr.19 "Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord" 13.06.2011 määruse nr. 42 "Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise ning nõuded varustusele" ja 18.07.2011 määruse nr. 77 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuete vastavuse kontrollimise tingimused ja kord" alusel.