



# VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT

NR 1111

## Sõiduki olulised andmed

Sõiduki mark	<b>GAZ</b>
Mudel ja modifikatsioon	<b>M-21T</b>
Tehasetähis (VIN)	<b>239062</b>
Valmistamisaasta	<b>1963</b>

Kategooria	<b>M1 / sedaan</b>
Värvus	<b>helehall</b>
Valmistajamaa	<b>NSVL</b>
Valmistajatehas	<b>Gorki autotehas</b>

Pikkus mm	<b>4810</b>
Laius mm	<b>1800</b>
Kõrgus mm	<b>1620</b>

Täismass kg	<b>1875</b>
Tühimass kg	<b>1450</b>
Kandevõime kg	<b>425</b>

Istekohti koos juhiga	<b>5</b>
Elektrisüsteemi pinge V	<b>12</b>
Kütusepaagi maht liitrites	<b>60</b>

Istekohti juhi kõrval	<b>1</b>
Uste arv	<b>4</b>

Telg	Piduriajam	Lubatud koormus
1	<b>hüdrauliline trummel</b>	<b>890</b>
2	<b>hüdrauliline trummel</b>	<b>985</b>

Rehvi mõõdud	Juhttelg	Veotelg
<b>6,70-15</b>	✓	
<b>6,70-15</b>		✓

Haagise lubatud suurim mass piduriteta kg	
---	--

Haagise lubatud suurim mass piduritega kg	
---	--

Kütuse tüüp	<b>bensiin</b>
Silindrite asetus	<b>R4</b>

Mootori võimsus kW	<b>55</b>
Mootori töömaht cm <sup>3</sup>	<b>2445</b>

Tunnustamise teostaja	Allkiri	Tunnustamise kuupäev	EVKL registripidaja
<b>Margus Siilbek</b>		<b>05.06.2023</b>	<b>Tõnu Piibur</b>
<b>Meelis Juursoo</b>		<b>05.06.2023</b>	

Käesolev akt on välja antud Liiklusseaduse § 83 ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.03.2011 määruse nr 19 "Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord", 13.06.2011 määruse nr 42 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele" ja 18.07.2011 määruse nr 77 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuete vastavuse kontrollimise tingimused ja kord" alusel

<b>Hinnangu tulemused originaalsusele, tehnilisele seisukorrale ja restaureeritusele</b>				
<b>Nr</b>	<b>Detaili või sõlme nimetus</b>	<b>max</b>	<b>fakt</b>	<b>Märkused</b>
<b>5.1</b>	<b>Kere interjäär KOKKU</b>	<b>100</b>	<b>97,3</b>	
5.1.1	Istmed	25	25	enamasti oli taksodel kasutuses dermatiinist istmekatted. Säilinud on (ajastukohaseid) pilte, kus kasutatud ka kangast/dermatiinist lahendusi.
5.1.2	Käetoed	5	5	kaasaegne koopia
5.1.3	Sisepolster	20	20	taastatud
5.1.4	Armatuurlaud	20	19,5	armatuurlauda nupud suures osas koopia. Sigaretisüütaja originaal, kulumisjälgedega. Taksomeetri nupp peab olema kroomitud.
5.1.5	Juhtimisseadmed	10	9,8	rool värvitud. Signaali nupul esineb kulumist
5.1.6	Põrandakate	5	3	esimene põrandakate uuemalt mudelilt. Puuduvad kummist porimatid (originaalid)
5.1.7	Muud sisefurnituuri elemendid	15	15	pagasiruumi papid koopia
97,30%				
<b>5.2</b>	<b>Kere eksterjäär KOKKU</b>	<b>90</b>	<b>85,3</b>	
5.2.1	Pinnakate	20	20	
5.2.2	Põhimik	15	15	
5.2.3	Poritiivad	7	6,5	esimestel poritiibadel lisakummid laternate ja tiiva vahel. Puuduvad esitiiva koepas porikatted
5.2.4	Kapott	7	7	
5.2.5	Uksed	7	6,5	vasakul kolmnurkaknal kroomidefekt, uksepiirajad värvimata
5.2.6	Iluvõre	5	5	
5.2.7	Laternad	9	9	
5.2.8	Embleemid	5	4,3	kapotiembleemi metallist osa oksiiditappidega, tagaluugi käepidemel olev embleem uuemalt mudelilt
5.2.9	Kaitseraud	5	4	esineb loomulikku kulumist
5.2.10	Veokast	0	0	ei ole valmistaja poolt ette nähtud
5.2.11	Haakesead	0	0	ei ole valmistaja poolt ette nähtud
5.2.12	Klaasistus (klaasid)	7	6	loomulik kulumine
5.2.13	Erivarustus	0	0	ei ole valmistaja poolt ette nähtud
5.2.14	Muud välisfurnituuri elemendid	3	2	välistel uste käepidemetel loomulik kulumine
94,78%				
<b>5.3</b>	<b>Veermik KOKKU</b>	<b>100</b>	<b>97</b>	
5.3.1	Raam	20	20	
5.3.2	Mittevedavad teljed	15	15	
5.3.3	Vedrustus	10	9	puuduvad tagavedru katted
5.3.4	Amortisaatorid	10	10	
5.3.5	Roolimehhanism	15	15	
5.3.6	Piduriseade	15	15	
5.3.7	Rattad	10	8	ilukilbid defektsed
5.3.8	Muu veermikuga seonduv	5	5	
97,00%				
Tunnustamise teostaja		Allkiri		Tunnustamise kuupäev
<b>Margus Siilbek</b>				<b>05.06.2023</b>
<b>Meelis Juursoo</b>				<b>05.06.2023</b>
			EVKL registripidaja	
			<b>Tõnu Piibur</b>	

Käesolev akt on välja antud Liiklusseaduse § 83 ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.03.2011 määruse nr 19 "Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord", 13.06.2011 määruse nr 42 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele" ja 18.07.2011 määruse nr 77 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuete vastavuse kontrollimise tingimused ja kord" alusel

<b>5.4</b>	<b>Mootor</b>	<b>KOKKU</b>	<b>100</b>	<b>92</b>	
5.4.1	Mootoriplokk		30	29,5	klapikambri tihend kummist (peab olema kork)
5.4.2	Silindri- ja kolvigrupp		10	10	
5.4.3	Toitesüsteem		20	16,5	õhupuhasstil olev kleebis vael asukohal ja valest ajastust (peab olema külje peal), karburaator uuemalt mudelilt, gaasihoovastikul lisavedru
5.4.4	Jahutussüsteem		15	11	salongi radiaatori ühendustorustik vale kujuga ja valed kinnitusklaamid, veepump ja termostaadi korpus uuemalt mudelilt
5.4.5	Väljalaskesüsteem		10	10	summutil ajastukohane otsik
5.4.6	Õlitussüsteem		10	10	
5.4.7	Muu mootoriga seonduv		5	5	

92,00%

<b>5.5</b>	<b>Jõuülekanne</b>	<b>KOKKU</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	
5.5.1	Sidur		10	10	
5.5.2	Käigukast		25	25	
5.5.3	Jaotuskast		0	0	ei ole valmistaja poolt ette nähtud
5.5.4	Jõuvõtukast		0	0	ei ole valmistaja poolt ette nähtud
5.5.5	Kardan		5	5	
5.5.6	Veovõllid		5	5	
5.5.7	Peaülekanded		15	15	
5.5.8	Vedavad teljed		20	20	
5.5.9	Muu jõuülekandega seonduv		5	5	

100,00%

<b>5.6</b>	<b>Elektri- ja abiseadmed</b>	<b>KOKKU</b>	<b>90</b>	<b>80</b>	
5.6.1	Mootoriga seotud abiseadmed		30	26	starter kaasaegne koopia (visuaalselt pisut väiksem). Generaatori pingutil puudub U-kujuline "seib". Generaator uuemalt mudelilt (peab olema G-12).
5.6.2	Valgustusseadmete opt. ja el. elemendid		15	12	esitulede elemendid Moskvitšilt (M407). Tagatulede valged osad uuemalt mudelilt (puuduvad süvistatavad triibud)
5.6.3	Mööteriistad		10	10	
5.6.4	Raadioseadmed		0	0	ei ole valmistaja poolt ette nähtud
5.6.5	Juhtmestik		20	19	originaal, pisiparandustega. Massijuhe kaasaegne
5.6.6	Klaasipuhasti		10	10	
5.6.7	Muud elektri- ja abiseadmed		5	3	aku alus ja ülemine raam uuemalt mudelilt. Värvitud kere värvi (peab olema must)

88,89%

<b>5.7</b>	<b>Muud seadmed</b>	<b>KOKKU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.7.1			0	0	ei ole valmistaja poolt ette nähtud
5.7.2			0	0	ei ole valmistaja poolt ette nähtud

<b>Vanasõiduki originaalsusprotsent</b>	<b>95,00</b>
<b>läbisõidunäidiku näit</b>	<b>00002</b>

Tunnustamise teostaja	Allkiri	Tunnustamise kuupäev	EVKL registripidaja
<b>Margus Siilbek</b>		<b>05.06.2023</b>	<b>Tõnu Piibur</b>
<b>Meelis Juursoo</b>		<b>05.06.2023</b>	

Käesolev akt on välja antud Liiklusseaduse § 83 ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.03.2011 määruse nr 19 "Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord", 13.06.2011 määruse nr 42 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele" ja 18.07.2011 määruse nr 77 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuete vastavuse kontrollimise tingimused ja kord" alusel





Tunnustamise teostaja	Allkiri	Tunnustamise kuupäev	EVKL registripidaja
<b>Margus Siilbek</b>		<b>05.06.2023</b>	<b>Tõnu Piibur</b>
<b>Meelis Juursoo</b>		<b>05.06.2023</b>	

Käesolev akt on välja antud Liiklusseaduse § 83 ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.03.2011 määruse nr 19 "Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord", 13.06.2011 määruse nr 42 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele" ja 18.07.2011 määruse nr 77 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuete vastavuse kontrollimise tingimused ja kord" alusel





Tunnustamise teostaja	Allkiri	Tunnustamise kuupäev	EVKL registripidaja
<b>Margus Siilbek</b>		<b>05.06.2023</b>	<b>Tõnu Piibur</b>
<b>Meelis Juursoo</b>		<b>05.06.2023</b>	

Käesolev akt on välja antud Liiklusseaduse § 83 ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.03.2011 määruse nr 19 "Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord", 13.06.2011 määruse nr 42 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele" ja 18.07.2011 määruse nr 77 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuete vastavuse kontrollimise tingimused ja kord" alusel





Tunnustamise teostaja	Allkiri	Tunnustamise kuupäev	EVKL registripidaja
<b>Margus Siilbek</b>		<b>05.06.2023</b>	<b>Tõnu Piibur</b>
<b>Meelis Juursoo</b>		<b>05.06.2023</b>	

Käesolev akt on välja antud Liiklusseaduse § 83 ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.03.2011 määruse nr 19 "Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord", 13.06.2011 määruse nr 42 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele" ja 18.07.2011 määruse nr 77 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuete vastavuse kontrollimise tingimused ja kord" alusel

**Märkused (olulisemad kõrvalekalded originaalsuse, restaureerituse või tehnilise seisundi nõuetest, mis ei takista sõiduki tunnustamist vanasõidukina)**

Taastatud sõiduk. Taksoversioon

**Otsus**

Tunnustada sõiduk vanasõiduki nõuetele vastavaks

Tehniline ülevaatus hakkab kehtima alates sõidukile Transpordiameti poolt uue registreerimistunnistuse väljastamisest. Kui liiklusregistris vastavat kannet sõiduki omaniku avalduse alusel ei ole tehtud või on registreerimistunnistus kaotanud kehtivuse, siis on sõiduki kasutamine liikluses keelatud ning vanasõiduki regulatsioonid sellele ei laiene.

<b>Vanasõiduki originaalsusprotsent</b>	<b>95,00</b>
<b>läbisõidunäidiku näit</b>	<b>00002</b>

<b>Akti väljaandmise kuupäev</b>	<b>08.06.2023</b>	<b>Vanasõidukina tunnustamise tähtaeg</b>	<b>04.06.2035</b>
----------------------------------	-------------------	---	-------------------

Tunnustamisele esitaja nimi	Allkiri	Isikukood	Elukoht	Sihnumber

Käesolevaga luban sõiduki tehniliste andmete ja fotode avaldamise Vanatehnika Virtuaalmuuseumis või muul Eesti Vanatehnika Klubide Liidu määratud viisil.

-----  
Allkiri

Tunnustamise teostaja	Allkiri	Tunnustamise kuupäev	EVKL registripidaja
<b>Margus Siilbek</b>		<b>05.06.2023</b>	<b>Tõnu Piibur</b>
<b>Meelis Juursoo</b>		<b>05.06.2023</b>	

Käesolev akt on välja antud Liiklusseaduse § 83 ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.03.2011 määruse nr 19 "Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord", 13.06.2011 määruse nr 42 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele" ja 18.07.2011 määruse nr 77 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuete vastavuse kontrollimise tingimused ja kord" alusel