



VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT

NR 1151

Sõiduki olulised andmed

Sõiduki mark	BMW
Mudel ja modifikatsioon	635CSi
Tehasetähis (VIN)	WBAEC8402H0614157
Valmistamisaasta	1986

Kategooria	M1 / kupee
Värvus	punane
Valmistajamaa	Saksamaa
Valmistajatehas	Bayerische Motoren Werke AG

Pikkus mm	4923
Laius mm	1725
Kõrgus mm	1365

Täismass kg	1973
Tühimass kg	1601
Kandevõime kg	372

Istekohti koos juhiga	4
Elektrisüsteemi pingeline V	12
Kütusepaagi maht liitrites	63

Istekohti juhi kõrval	1
Uste arv	2

Telg	Piduriajam	Lubatud koormus
1	hüdrauliline ketas	995
2	hüdrauliline ketas	1030

Rehvi mõõdud	Juhttelg	Veotelg
220/55 VR 390	✓	
220/55 VR 390		✓

Haagise lubatud suurim mass piduriteta kg	
-------------------------------------------	--

Haagise lubatud suurim mass piduritega kg	
-------------------------------------------	--

Kütuse tüüp	bensiin
Silindrite asetis	R6

Mootori võimsus kW	136
Mootori töömaht cm ³	3430

Tunnustamise teostaja	Allkiri	Tunnustamise kuupäev	EVKL registripidaja
Peep Binsol		04.07.2023	Tõnu Piibur
Toomas Kriisa		04.07.2023	

Käesolev akt on välja antud Liiklusseaduse § 83 ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.03.2011 määruse nr 19 "Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord", 13.06.2011 määruse nr 42 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele" ja 18.07.2011 määruse nr 77 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuete vastavuse kontrollimise tingimused ja kord" alusel

Hinnangu tulemused originaalsusele, tehnilisele seisukorrale ja restaureeritusele				
Nr	Detaili või sõlme nimetus	max	fakt	Märkused
5.1	Kere interjäär KOKKU	100	97	
5.1.1	Istmed	25	24	juhiistmel serv pisut kulunud, paremal esiistmel väikesed nahavigastused
5.1.2	Käetoed	5	4,75	vasakul käetoel pisidefekt
5.1.3	Sisepolster	20	19,25	vasak B-piilari kate kahjustustega, paremal päikesesirmil peegli ümbert viniül kokku tõmbunud
5.1.4	Armatuurlaud	20	20	
5.1.5	Juhtimisseadmed	10	10	
5.1.6	Põrandakate	5	4,75	põhjavaibal kerge määrdumine
5.1.7	Muud sisefurnituuri elemendid	15	14,25	juhi turvavöö vastusel punane kate puudu, tööriistakomplekt ebatäielik

97,00%

5.2	Kere eksterjäär KOKKU	90	88	
5.2.1	Pinnakate	20	20	
5.2.2	Põhimik	15	14,75	parema küljekarbi eesotsas paranduskoht
5.2.3	Poritiivad	7	7	
5.2.4	Kapott	7	6,75	poroloonil loomulik kulumine
5.2.5	Uksed	7	6,75	juhtmete läbiviigu kummid katki
5.2.6	Iluvõre	5	5	
5.2.7	Laternad	9	9	pooltuled Wagner, kaugtuled General Electric
5.2.8	Embleemid	5	5	
5.2.9	Kaitseraud	5	4	ehispinnad tuhmunud, esistange nurgakummid hoiavad viltu
5.2.10	Veokast	0	0	ei ole valmistaja poolt ette nähtud
5.2.11	Haakesead	0	0	ei ole valmistaja poolt ette nähtud
5.2.12	Klaasistus (klaasid)	7	7	
5.2.13	Erivarustus	0	0	ei ole valmistaja poolt ette nähtud
5.2.14	Muud välisfurnituuri elemendid	3	2,75	A-piilari ehislüütu kruvide katted puudu, ees ja taga originaal porikummid

97,78%

5.3	Veermik KOKKU	100	98,75	
5.3.1	Raam	20	20	
5.3.2	Mittevedavad teljed	15	15	
5.3.3	Vedrustus	10	9,5	vedrudel korrosioonitäpid
5.3.4	Amortisaatorid	10	9,25	tagumised läbilöögipuksid vigastusega, ühe esipüstaku ülemine kork puudu
5.3.5	Roolimehhanism	15	15	
5.3.6	Piduriseade	15	15	
5.3.7	Rattad	10	10	
5.3.8	Muu veermikuga seonduv	5	5	

98,75%

Tunnustamise teostaja	Allkiri	Tunnustamise kuupäev	EVKL registripidaja
Peep Binsol		04.07.2023	Tõnu Piibur
Toomas Kriisa		04.07.2023	

Käesolev akt on välja antud Liiklusseaduse § 83 ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.03.2011 määruse nr 19 "Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord", 13.06.2011 määruse nr 42 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele" ja 18.07.2011 määruse nr 77 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuete vastavuse kontrollimise tingimused ja kord" alusel

5.4	Mootor	KOKKU	100	95	
5.4.1	Mootoriplokk		30	28	klapikambrikaanel mõningane oksiidijalg
5.4.2	Silindri- ja kolvigrupp		10	10	
5.4.3	Toitesüsteem		20	19,5	kütusevoolikul vale klamber, õhufiltrikorpuse pinnakate krobeline
5.4.4	Jahutussüsteem		15	14,5	voolikutel 2 vale voolikuklambrit, temp. sensori juhtme riideteip vigastatud
5.4.5	Väljalaskesüsteem		10	9,5	tagumine riputusronstein korrodeerunud
5.4.6	Õlitussüsteem		10	10	
5.4.7	Muu mootoriga seonduv		5	3,5	tsinkdetailide pinnakate kulunud, esiklaasi poolne katteplekk kahjustusega

95,00%

5.5	Jõuülekanne	KOKKU	85	85	
5.5.1	Sidur		10	10	
5.5.2	Käigukast		25	25	
5.5.3	Jaotuskast		0	0	ei ole valmistaja poolt ette nähtud
5.5.4	Jõuvõtukast		0	0	ei ole valmistaja poolt ette nähtud
5.5.5	Kardaan		5	5	
5.5.6	Veovõllid		5	5	
5.5.7	Peaülekanded		15	15	
5.5.8	Vedavad teljed		20	20	
5.5.9	Muu jõuülekandega seonduv		5	5	

100,00%

5.6	Elektri- ja abiseadmed	KOKKU	100	98,5	
5.6.1	Mootoriga seotud abiseadmed		30	30	
5.6.2	Valgustusseadmete opt. ja el. elemendid		15	14	paremal udutulel mõra, paremal tagatulel mõra
5.6.3	Mõõteriistad		10	10	
5.6.4	Raadioseadmed		10	10	ajastukohane replica Blaupunkt
5.6.5	Juhtmestik		20	20	
5.6.6	Klaasipuhasti		10	10	
5.6.7	Muud elektri- ja abiseadmed		5	4,5	sigaretisüütaja ei tööta ja embleem kulunud

98,50%

5.7	Muud seadmed	KOKKU	0	0	
5.7.1			0	0	ei ole valmistaja poolt ette nähtud
5.7.2			0	0	ei ole valmistaja poolt ette nähtud

Vanasõiduki originaalsusprotsent	97,84
läbisõidunäidiku näit	087174

Tunnustamise teostaja	Allkiri	Tunnustamise kuupäev	EVKL registripidaja
Peep Binsol		04.07.2023	Tõnu Piibur
Toomas Kriisa		04.07.2023	

Käesolev akt on välja antud Liiklusseaduse § 83 ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.03.2011 määruse nr 19 "Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord", 13.06.2011 määruse nr 42 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele" ja 18.07.2011 määruse nr 77 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuete vastavuse kontrollimise tingimused ja kord" alusel



Tunnustamise teostaja	Allkiri	Tunnustamise kuupäev	EVKL registripidaja
Peep Binsol		04.07.2023	Tõnu Piibur
Toomas Kriisa		04.07.2023	

Käesolev akt on välja antud Liiklusseaduse § 83 ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.03.2011 määruse nr 19 "Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord", 13.06.2011 määruse nr 42 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele" ja 18.07.2011 määruse nr 77 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuete vastavuse kontrollimise tingimused ja kord" alusel



Tunnustamise teostaja	Allkiri	Tunnustamise kuupäev	EVKL registripidaja
Peep Binsol		04.07.2023	Tõnu Piibur
Toomas Kriisa		04.07.2023	

Käesolev akt on välja antud Liiklusseaduse § 83 ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.03.2011 määruse nr 19 "Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord", 13.06.2011 määruse nr 42 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele" ja 18.07.2011 määruse nr 77 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuete vastavuse kontrollimise tingimused ja kord" alusel



Tunnustamise teostaja	Allkiri	Tunnustamise kuupäev	EVKL registripidaja
Peep Binsol		04.07.2023	Tõnu Piibur
Toomas Kriisa		04.07.2023	

Käesolev akt on välja antud Liiklusseaduse § 83 ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.03.2011 määruse nr 19 "Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord", 13.06.2011 määruse nr 42 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele" ja 18.07.2011 määruse nr 77 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuete vastavuse kontrollimise tingimused ja kord" alusel

Märkused (olulisemad kõrvalekalded originaalsuse, restaureerituse või tehnilise seisundi nõuetest, mis ei takista sõiduki tunnustamist vanasõidukina)

Ameerika Ühendriikide versioon

Otsus

Tunnustada sõiduk vanasõiduki nõuetele vastavaks

Tehniline ülevaatus hakkab kehtima alates sõidukile Transpordiameti poolt uue registreerimistunnistuse väljastamisest. Kui liiklusregis tris vastavat kannet sõiduki omaniku avalduse alusel ei ole tehtud või on registreerimistunnistus kaotanud kehtivuse, siis on sõiduki kasutamine liikluses keelatud ning vanasõiduki regulatsioonid sellele ei laiene.

Vanasõiduki originaalsusprotsent	97,84
läbisõidunäidiku näit	087174

Akti väljaandmise kuupäev	05.07.2023	Vanasõidukina tunnustamise tähtaeg	03.07.2035
----------------------------------	-------------------	-------------------------------------------	-------------------

Tunnustamisele esitaja nimi	Allkiri	Isikukood	Elukoht	Sihtnumber

Käesolevaga luban sõiduki tehniliste andmete ja fotode avaldamise Vanatehnika Virtuaalmuuseumis või muul Eesti Vanatehnika Klubide Liidu määratud viisil.

Allkiri

Tunnustamise teostaja	Allkiri	Tunnustamise kuupäev	EVKL registripidaja
Peep Binsol		04.07.2023	Tõnu Piibur
Toomas Kriisa		04.07.2023	

Käesolev akt on välja antud Liiklusseaduse § 83 ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.03.2011 määruse nr 19 "Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord", 13.06.2011 määruse nr 42 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele" ja 18.07.2011 määruse nr 77 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuete vastavuse kontrollimise tingimused ja kord" alusel